

Guia Rápido de Setup

**CZ 75 D** 





#### Coldre Universal Guia Rápido de Setup

**CZ 75 D** 

#### **IMPORTANTE**

Cada arma possui medidas diferentes, mesmo sendo do mesmo modelo e feita pela mesma fábrica.

Essas instruções devem ajudar você a regular seu **Coldre GR** com 90% de perfeição e darão uma fácil noção de como atingir 100% para cada uma de suas armas.

Sempre estaremos prontos para ajudar: Entre em contato por telefone, e-mail ou solicite uma conferência por Skype.



Guia Rápido de Setup

**CZ 75 D** 



#### Coldre Universal Guia Rápido de Setup

**CZ 75 D** 

#### **ATENÇÃO**

Quando estiver usando pistola de ação simples

# NUNCA PONHA SUA ARMA NO COLDRE SEM TRAVA DE SEGURANÇA

#### Durante a regulagem:

• Tenha a certeza de que nenhum inserto da trava toque no gatilho.


Com o propósito de apenas testar a regulagem:

 Depois de terminar a regulagem do seu coldre, tente coldrear e tirar sua arma VAZIA com o cão puxado e a trava desativada.



Guia Rápido de Setup

**CZ 75 D** 



Milímetros

1) 6,43

Polegadas

1) 0.253

2) 7,39

2) 0.291


3) 14,83

3) .584



Guia Rápido de Setup

**CZ 75 D** 



Milímetros

1) 2,51

2) 2,67

3) 1,78

4) 0,74

Polegadas

1) 0.099

2) 0.105

3) 0.070

4) 0.029



Guia Rápido de Setup

**CZ 75 D** 



*Milímetros* **1) 15,11** 

Polegadas 1) 0.595



Guia Rápido de Setup

**CZ 75 D** 



Milímetros

Polegadas

1) 2,41

1) 0.095


2) 2,84

2) 0.112



Guia Rápido de Setup

**CZ 75 D** 



Milímetros

1) 9,27

Polegadas

1) 0.365


2) 9,22

2) 0.363



Guia Rápido de Setup

**CZ 75 D** 



Nós sugerimos o uso de um polímero para medir corretamente os ajustes.

- 1) Medidas internas
- 2) Medidas externas



Guia Rápido de Setup

**CZ 75 D** 



# Obrigado pela confiança!

GR Products Company www.gugaribas.com.br